

R4 ⇒ Sortie 4 ⇒ base tournante

R5 ⇒ Sortie 5 ⇒ 2 servos // support bras equiv Tronc

R6 ⇒ Sortie 6 ⇒ 2 servos // support bras equiv Tronc

R7 ⇒ Sortie 7 ⇒ equiv epaule

R8 ⇒ Sortie 8 ⇒ equiv poigner

R9 ⇒ Sortie 9 ⇒ Pinces

R10 ⇒ Sortie 12 ⇒ equiv coude

