



Fritzing



Pour importer un "composant" dans Fritzing: Télécharger un fichier FZPX, puis dans Fritzing / Composants / MINE cliquez droit dans la fenêtre puis sur importer et choisissez votre fichier FZPX fraîchement téléchargé!

[Fritzin EN](#)

[Fritzing : concevoir un circuit imprimé FR](#)

[Fritzingdoc.zip](#)

[Creer-un-composant-pour-fritzing](#)

[Creer-de-plus-beaux-composants-dans-fritzing](#)

[Quelques composants](#)

From:

<https://chanterie37.fr/fablab37110/> - **Castel'Lab le Fablab MJC de Château-Renault**

Permanent link:

<https://chanterie37.fr/fablab37110/doku.php?id=start:cnc:logiciels:fritzing&rev=1726842818>

Last update: **2024/09/20 16:33**

