


# Insérer le Profil Creality Falcon2 pro


-1- Cliquez en bas à droite sur "Appareils"




-2- Cliquez sur "Importer"




-3- Choisir le fichier profil "Crealty\_Falcon2\_Pro.lbdev" puis le bouton "Open"



-4- Normalement vous devriez retrouver votre Creality Falcon2 Pro comme nouvel appareil



-5- Et au moment de la connexion du PC avec la Laser , en plus du port USB ( COM x ) , choisissez la Creality Falcon2 Pro



From: <https://chanterie37.fr/fablab37110/> - Castel'Lab le Fablab MJC de Château-Renault

Permanent link: <https://chanterie37.fr/fablab37110/doku.php?id=start:laser:lightburn:profil&rev=1743758491>

Last update: 2025/04/04 11:21

